

平成28年度篠栗町内通学路の危険箇所一覧

【篠栗小学校】

平成29年8月現在

No.	路線名	道路管理者	場所	危険の内容	対策内容	事業主体	進捗状況
1	主要地方道 宗像篠栗線	福岡県	篠栗町大字金出 3380-1 地先道路	信号や一時停止線がない長い下り坂で車がスピードを出しやすい区間であるが、道路が狭小であり歩道も未整備である。	・道路拡幅、歩道設置、カラー舗装	福岡県土整備事務所	福岡県と 協議中
					・走行速度抑制対策、路面標示設置	粕屋警察署、 福岡県土整備事務所	
2	主要地方道 宗像篠栗線	福岡県	篠栗町大字金出 3440 地先交差点	勤時間帯で渋滞が発生している状況において、児童が車両間から道路を横断しており危険である。	・歩車道境界ブロックの切下げ、滞留場所整備	福岡県土整備事務所	福岡県と 協議中
					・横断歩道設置、停止線設置	粕屋警察署	
3	町道 中町高田線	篠栗町	篠栗町大字篠栗 4904-1 地先交差点	変則的な交差点であり、歩道から線路方向の道路へ横断する箇所がない。	・歩車道境界ブロックの設置、滞留場所整備	篠栗町	粕屋署と 協議中
					・横断歩道設置	粕屋警察署	
4	町道 中町庄線	篠栗町	篠栗町大字篠栗 4775-3 地先交差点	交差点の家屋の外構により、左右が確認しにくい。	・止まれ強調標示設置、路面標示更新	篠栗町	H28 対策実施済
					・停止線更新	粕屋警察署	
5	町道 中町庄線	篠栗町	篠栗町大字尾仲 14-5 地先交差点	変則的な交差点であり、見通しが悪い。	道路反射鏡の位置と鏡面の大きさの変更	篠栗町	H28 対策実施済