

令和6年度篠栗町内通学路の危険箇所一覧

【北勢門小学校】

No.	路線名	道路管理者	場所	危険の内容	対策内容案	事業主体	進捗状況
1	町道尾仲津波黒線	篠栗町	藤木運送前横断歩道付近	スピードを出している車が多く危険なため、「横断歩道あり」の路面標示及び通学路看板を設置してほしい。	・路面標示及び通学路看板の設置	篠栗町	R 6 対策実施完了
2	町道津波黒地区9号線	篠栗町	すぎのこ児童館付近	スピードを落とさない車が多いため、路面標示で注意喚起をしてほしい。	・路面標示及び区画線の設置	篠栗町	R 6 対策実施完了
3	町道和田津波黒線	篠栗町	浦高野集会所付近	歩行者安全確保のため道路端にグリーンベルトを設置してほしい。	・グリーンベルトの設置	篠栗町	R 6 対策実施完了
4	町道和田線	篠栗町	セブンイレブン和田店付近	歩行者安全確保のため歩道を設置してほしい。	・歩道の設置	篠栗町	R 6 対策実施一部完了 来年度未設箇所を実施予定

【篠栗小学校】

No.	路線名	道路管理者	場所	危険の内容	対策内容案	事業主体	進捗状況
5	町道高田地区27号線	篠栗町	梅ヶ枝橋付近	交差点西側から進入時に右側からの車両が分かり難く、事故を誘発しやすいため、カーブミラーを設置してほしい。	・カーブミラーの設置	篠栗町	R 6 対策実施完了
6	主要地方道 福岡篠栗線	福岡県	須賀神社付近	雨天時、登校中に横断歩道の信号待ちをしている児童生徒へ走行中の車両から水撥ねを受ける被害が多発しているため、補修してほしい。	・道路舗装	福岡県土整備事務所	R 6 対策実施完了

【勢門小学校】

No.	路線名	道路管理者	場所	危険の内容	対策内容案	事業主体	進捗状況
7	町道尾仲乙犬線	篠栗町	勢門小学校付近	通学路である歩道が狭いため、歩道を拡幅してほしい。	・歩道の拡幅及びグリーンベルトの設置	篠栗町	R 6 対策実施完了
8	町道尾仲地区46号線	篠栗町	勢門小学校付近	子どもの飛び出しがあり、危険なため標識を設置してほしい。	・標識の設置	篠栗町	R 6 対策実施完了